ご使用前のご注意

●運転条件範囲であっても外気温が低いと排湿ホースの出口が凍結する場合があります。凍結すると性能に支障をきたす場合がありますので、凍結防止策を販売店に御相談ください。
●気密性の高い住宅では、換気扇を併用すると、外気が逆流し、故障の原因となることがありますので、別売の逆流防止弁を取り付けてください。
●換気扇と併用されますと、十分な排気量を確保できず、性能の低下をまねく場合がありますので、換気扇との併用を避けてください。

留守宅・別荘管理での設置に関するご注意

●換気量の多い住宅では、屋外からの空気の流入量が多くなるため、屋外の湿気が高い場合には、室内の湿度（しつど）維持が難しくなる場合があります。●留守中の湿度（しつど）管理にご利用いただく際には、屋外からの湿気流入を防ぐため、給気口などを閉めてご利用ください。●住まい全体の湿度（しつど）管理にご利用の場合は、日当たりが悪く、室温が一番低くなる部屋（湿気が一番たまりやすい部屋）に設置してお使いください。（本機器は周囲の空気を感知して運転するため、湿度（しつど）環境の良い部屋に設置された場合、早めに運転が停止してしまい、他の部屋の湿度（しつど）を下げられない場合があるためです）。

別売品

気密性の高い住宅　風雨の激しい地域　寒冷地 でご利用の場合に

逆流防止、風雨、凍結対策に…

逆流防止ダンパーセット（ウォールカバー付）

外気温度が0〜−10℃になる場合

KDE949A4
希望小売価格 4,515円（税抜4,300円）

風雨、美観対策に…

網付ウォールカバー

KDB949A4
希望小売価格 1,260円（税抜1,200円）

配管穴が大きい場合 穴サイズを調整できる、スペーサー材をご利用ください。配管穴サイズをφ60mmにサイズダウンできます。

貫通穴スペーサー（部品名称:ウォールカバーセット）

適合穴サイズ φ65〜φ110mm
適合壁厚 10〜150mm（現地切断）

KKW413A1
希望小売価格 1,050円（税抜1,000円）

配管穴がない場合 配管穴がない場合は、窓貫通材や換気窓のご利用をおすすめします。

窓貫通パネル

適合窓高さ 285〜370mm
K-KCASS(B)
希望小売価格 3,780円（税抜3,600円）

適合窓高さ 850〜1400mm
K-KCAMS（B）
希望小売価格 6,300円（税抜6,000円）

適合窓高さ 1170〜1920mm
K-KCALS（B）
希望小売価格 7,770円（税抜7,400円）

換気窓用パネル

適合窓高さ 125･133〜153mm
K-KCAK 樹脂製
希望小売価格 1,575円（税抜1,500円）

耐食アルミ合金（複合皮膜処理）製
品名末尾Sはシルバー色、Bはブロンズ色を示します。
付属の鍵を取付けできない場合や、防犯に不十分な場合は、市販の鍵を利用して戸締りをしっかり行ってください。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ルームドライヤーは一般家庭用です。食品など（動植物・精密機械・美術品）の保存など、特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下などの原因になることがあります。
●電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線などに不備があると、感電や火災の原因になることがあります。

保証書に関するお願い

●ルームドライヤーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。
●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかをお確かめください。

愛情点検

長年ご使用の場合は点検をぜひ！

こんな症状はありませんか
●スイッチを入れても運転しないことがある。
●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●運転中に、こげくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。
●本体から水が漏れる。
●ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる。
●その他の異常や故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検をご依頼ください。

その他、使用上のご注意

●使用可能室温範囲は−10〜40℃です。商品を正常運転させるため、適用室温以下、あるいは異常な高湿場所でのご使用はお避けください。（外気温度が0℃以下の場合、排湿ホースの先端が凍結する場合があります。）●部屋の広さ、構造にもよりますが、低湿度（しつど）50%以下に維持継続させることには適しておりません。●運転時に熱を発しますので、押入れの中などの狭い場所で除湿する時は、ふすまや扉などを開放してご使用ください。●直接水がかかる場所（浴室など）や極端に狭い場所では使用しないでください。●吸込、吹出口は障害物から十分離して、空気循環が良く直射日光の当らない位置に設置してください。●排湿ホースは必ず勾配をとり、たわみのないようにし、排湿ホースの先端（屋外）には物がつまらないようにしてください。●濡れた手でスイッチ操作を行わないようにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いておいてください。●使用に際しては、定期的な点検を行ってください。●別荘など人のいない環境でお使いの場合にも定期的に、機器の点検とフィルターのお手入れをお願いします。●室温が高い（35℃以上）時にフィルターの目詰りなどで風量が減った場合、保護装置が働き能力が低下する場合があります。●連続でお使いのときは、自動運転をご利用ください。●パワフル運転は電気代節約のため、タイマー運転と併用されることをおすすめします。●2階建以上の建物の留守宅管理に使用する場合には総フロア面積が80m²以下の場合でも、1フロアに1台ずつ設置してください。●性能不足や機器の故障により、カビや結露を防止できなかった場合、発生した湿害による損害は補償いたしかねますので、ご了承ください。●屋外から空気が流入して結露することがあります。強風地域に設置される場合は防風フードのご利用をおすすめします。

■本カタログに掲載の内容は、平成21年4月現在のものです。尚、改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
■印刷条件によって製品色が実際と若干異なる場合があります。

お問合わせは下記へどうぞ。 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。

0120-88-1081……全国共通フリーダイヤル
FAXでのお問合わせは 0120-07-0881……FAX専用フリーダイヤル
http://www.daikincc.com……ご相談対応ホームページ

24時間365日
〈営業時間〉24時間365日対応
〈対応業務〉空調機に関するご相談・お問合わせ

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本　　社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

URL http://www.daikin.co.jp/aircon/
インターネット上の「ダイキンエアコン」ホームページのアドレスです。

※本カタログに記載しております商品の価格は税込価格、（　）内は税抜価格を表記しています。

CR07259B（09.04.050）SW・HP・AD